

## Inwentaryzacja pomnika przy ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie

Elementy	Inwentaryzacja	Uwagi i zalecenia
cokół	cokół z bloków granitowych ułożonych w trzech warstwach, spojonych zaprawą cementową, zaprawa w wielu miejscach powypadała i część bloków granitowych nie jest przymocowana (są luźno ułożone)	cokół wymaga gruntownego remontu; wskazane rozebranie górnej warstwy cokołu i ponowne zespolenie bloków granitowych
tablica	tablica o wymiarach 56x60cm ze słabo widocznym wrytym napisem poświęconym mieszkańcom rozstrzelanym w dniu 13IX.1939 r., zamontowana na gładzie narzutowym stan techniczny tablicy - dobry	tablicę wyczyścić wykonać malowanie liter napisu na tablicy
chodnik	cokół pomnika obłożono z boków i z tyłu jedną warstwą bloków granitowych bez obrzeża (szer. 25cm) i bez uformowania skarpy od powierzchni obrzeża do trawnika, skutkiem czego bloki nie przylegają do cokołu a część luźno leży w jego rejonie z przodu cokół pomnika obłożono dwoma warstwami boków granitowych (szer. 50cm) od których wykonano chodnik szer. 250cm z płyt chodnikowych 35x35cm do granicy pasa drogowego ul. Powstańców Warszawy stan płyt chodnikowych - zły	należy naprawić opaskę z płyt granitowych wokół pomnika wzmacniając ją obrzeżem chodnikowym i skarpią do poziomu terenu wokół chodnika nawierzchnia chodnika winna zostać wymieniona długość obrzeża przy cokole: ok. 6m długość obrzeża chodnika: ok. 12m nawierzchnia chodnika: ok. 15m <sup>2</sup>
zielen	brak urządzonej zieleni wokół pomnika, z tyłu pomnika nieużytki i chaszczce	wskazane byłoby nasadzenie z tyłu pomnika zimozielonych roślin ozdobnych dorastających do wysokości 2-3m wskazane założenie trawnika wokół pomnika

## Inwentaryzacja pomnika przy ul. Warszawskiej w rejonie ul. Szkolnej w Kaniach

Elementy	Inwentaryzacja	Uwagi i zalecenia
cokół	<p>cokół betonowy o wymiarach 197x232cm z dwoma schodkami szer. 40cm (wys. 10cm i 15cm), widoczne pęknięcia i odpryski, w dużej części pokryty mchem</p> <p>na cokole przymocowany gład narzutowy, częściowo pokryty mchem, z brudnymi zaciekami - widoczne spękania i ubytki w betonie spajającym gład z betonowym cokołem</p>	<p>cokół wymaga gruntownego remontu; wskazane obłożenie betonowego cokołu trwalszym materiałem (granit lub piaskowiec)</p> <p>gład wyczyścić</p> <p>uzupełnić spękania i ubytki w betonie spajającym gład z betonowym cokołem</p>
tablica	<p>tablica o wymiarach 80x60cm z widocznym wyrytym napisem poświęconym żołnierzom 36 PP LA, zamontowana na gładzie narzutowym</p> <p>stan techniczny tablicy - dobry, część liter wytarta</p>	<p>tablicę wyczyścić</p> <p>wykonać malowanie liter napisu na tablicy</p>
chodnik	<p>przed pomnikiem plac z płyt chodnikowych 50x50 o wymiarach 4,0x5,0m, do którego prowadzi chodnik z płyt ażurowych 60x40cm o łącznej długości 15,1m doprowadzony do jezdni ul. Szkolnej</p> <p>stan płyt chodnikowych - zły, brak obrzeża</p>	<p>nawierzchnia placu oraz chodnik winny zostać wymienione</p> <p>długość obrzeża przy placu: ok. 16m długość obrzeża chodnika: ok. 31m nawierzchnia placu: ok. 20m<sup>2</sup> nawierzchnia chodnika: ok. 9m<sup>2</sup></p>
zieleń	<p>bo bokach pomnika nasadzono jałowiec płożący</p>	<p>wskazane byłoby nasadzenie z tyłu pomnika zimozielonych roślin ozdobnych dorastających do wysokości 2-3m</p>
inne	<p>obok pomnika znajdują się dwie betonowe donice o średnicy 90cm w dobrym stanie technicznym, brudne</p>	<p>wyczyścić donice, wymienić ziemię, wysadzić rośliny ozdobne</p>

# Inwentaryzacja pomnika przy ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Parzniewie

7.III.2009 r.

Elementy	Inwentaryzacja	Uwagi i zalecenia
cokół	cokół z lastryka w bardzo złym stanie technicznym	cokół wymaga natychmiastowej naprawy; wskazane byłoby obłożenie cokołu trwalszym materiałem (granit lub piaskowiec)
pomnik	pomnik kamienny z piaskowca z wrytym napisem poświęconym żołnierzom 36 PP LA z błędem ortograficznym w wyrazie "hołdzie", brudny, pokryty mchem do pomnika przymocowane metalowe godło RP z orłem z ręcznie domalowaną koroną	tablicę wyczyścić wymienić metalowe godło RP dokonać korekty błędu ortograficznego w napisie na pomniku
chodnik	przed pomnikiem zaokrąglony chodnik ze zniszczonych płyt chodnikowych ograniczony krawężnikiem drogowym, dalej wylany chodnik betonowy do jezdni - również w złym stanie technicznym - nierówny i spękany, częściowo zapadnięty	chodnik w rejonie pomnika wymaga natychmiastowej naprawy długość obrzeża przy pomniku: ok. 10m długość krawężnika przy jezdni: ok. 10m nawierzchnia chodnika przy pomniku: ok. 10m <sup>2</sup> (z uwzględnieniem uwag dot. zieleni poniżej) nawierzchnia chodnika przy jezdni: ok. 10m <sup>2</sup>
zielen	brak jakiegokolwiek zieleni ozdobnej, z boku pomnika od strony ogrodzenia zielen nie jest pielęgnowana, o czym świadczą istniejące chaszczki	wskazane nasadzenie zimozielonych roślin ozdobnych: 1. z tyłu pomnika - w tym celu należy zdemontować płyty chodnikowe z pasa 93cm pomiędzy pomnikiem i ogrodzeniem nieruchomości nr 21 2. z prawej strony pomnika w pasie pomiędzy pomnikiem a istniejącym ogrodzeniem
inne	widoczne pozostałości słupków ogrodzenia pomnika	wskazane wykonanie ogrodzenia pomnika

# Inwentaryzacja pomnika przy ul. Głównej w Parzniewie

7.III.2009 r.

Elementy	Inwentaryzacja	Uwagi i zalecenia
cokół	cokół betonowy o wymiarach 105x157cm o wysokości 25cm, pomalowany farbą olejną, widoczne pęknięcia i odpryski betonu na cokole pomalowany na zielono hełm żołnierski, z licznymi odpryskami farby	cokół wymaga gruntownego remontu; wskazane byłoby obłożenie betonowego cokołu trwalszym materiałem (granit lub piaskowiec) hełm żołnierski należy wyczyścić i pomalować
pomnik	pomnik betonowy pomalowany szarą farbą olejną, z wyrytym napisem poświęconym rozstrzelanym w mieszkańcom oraz 100 żołnierzom, brudny litery napisu są słabo widoczne do pomnika przymocowane owalne metalowe godło RP, w taki sposób, że widać otwory po starym godle	tablicę wyczyścić i pomalować wymienić owalne metalowe godło RP na godło herbowe o wymiarach zapewniających zasłonięcie otworów montażowych wykonać malowanie liter napisu na tablicy farbą białą lub czarną
chodnik	otoczenie pomnika w formie płyt drogowych (tzw. płyty MON), zniszczonych i spękanych z boku poza ogrodzeniem opaska z płyt chodnikowych 50x50cm, zniszczonych i spękanych przed ogrodzeniem do istniejącego chodnika wzdłuż ul. Głównej wylana płyta betonowa o szerokości ok. 1m ze schodkiem 83x50cm i wysokości ok. 12cm	nawierzchnia ogrodzonego placu oraz opaska po bokach ogrodzenia do wymiany rozebrać schodek betonowy oraz wylaną płytę betonową pomiędzy ogrodzeniem pomnika a chodnikiem wzdłuż ul. Głównej i wykonać je w takiej samej nawierzchni jak plac przy pomniku długość krawężnika wokół placu: ok. 18m; nawierzchnia placu: ok. 20m <sup>2</sup> ; nawierzchnia schodka wys. ok. 12cm: ok. 0,5m <sup>2</sup> ; nawierzchnia do chodnika ul. Głównej: ok. 4m <sup>2</sup>
zielen	brak jakiegokolwiek zieleni ozdobnej w rejonie pomnika z lewej strony pomnika drzewo w bardzo złym stanie	wyciąć istniejące drzewo z lewej strony pomnika wskazane nasadzenie zimozielonych roślin ozdobnych z tyłu i z boków pomnika
inne	metalowe ogrodzenie z dobrym stanie technicznym, niewielkie ślady rdzy	ogrodzenie wyczyścić i pomalować